



富兴机电

# 常州富兴机电有限公司

Changzhou Fulling Motor Co., Ltd

**无刷驱动器**

BLDC Motor Driver

**步进驱动器**

Stepper Motor Driver

2024 版

[www.fullingmotor.com](http://www.fullingmotor.com)



常州富兴机电有限公司是一家中、德、瑞合资企业，成立于2001年，位于中国常州。我们专业生产各类步进电机，无刷电机，伺服电机及相关的驱动器，年生产各类电机550万台。产品广泛应用于自动化，机器人纺织，印刷，包装，医疗器械，物流，通信，家电，汽车等行业，远销美国，德国，瑞士，意大利，法国，丹麦，荷兰等30多个国家和地区。

公司技术力量雄厚，生产工艺成熟，检验设备齐全。拥有优良的品质保证体系及服务体系，我们已获得德国TUV认证的ISO9001质量管理体系证书、IATF16949质量管理体系证书以及ISO14001环境管理体系证书，所有产品获得CE认证并符合欧盟RoHS要求。

公司秉承以质量至上，创新和社会责任为公司发展理念，持续为全球客户提供专业化的控制电机及驱动器的制造和研发服务。



## 企业文化

愿景：成为世界级的控制电机制造商及系统集成方案提供者


使命：为客户创造价值提供最优的行业解决方案

价值观：责任，诚信，共赢


## 步进电机驱动器型号编号规则

- ◆ 步进电机驱动器型号由系列名、电压规格、电流规格、通讯类型、版本号及序列号组成；步进一体机型号由系列名、电机法兰、通讯类型、机身长度、编码器分辨率、版本号及序列号组成。
- 通讯类型为空则表示脉冲型。

### ◆ 开环步进驱动器FD系列




### ◆ 闭环步进驱动器CL系列






### ◆ 开环步进一体机iFD系列



### ◆ 闭环步进一体机iCL系列




其中,编码器分辨率:

1-1000线,2-2500线,3-5000线,4-1024线,5-2048线,6-4096线。


## 无刷电机驱动器型号编号规则

◆ 无刷电机驱动器型号系列名、电压规格、电流规格、控制算法、通讯类型、版本号及序列号组成；

### ◆ 无刷电机驱动器BLD系列



### ◆ 无刷电机驱动器一体机iBLD系列





## BLD2403TC无刷驱动器



### ► 特点

- 带霍尔方波驱动，速度闭环，限流环控制；
- 调速范围宽，支持 200rpm~20000rpm 的转速范围；
- 提供软启停功能，启动停止更为柔和，安全性更高；
- 电压输入范围：DC 8V~30V；
- 持续额定电流达 3 A, 峰值电流可达 6 A；
- 支持外部电位器，外部电压及外部 PWM 信号调速；
- 调速线性度好，速度波动小；
- 提供过压、欠压、过流、过温、霍尔信号错误等保护报警功能；
- 支持 CAN2.0B 协议。



典型应用：本产品广泛应用于针织设备、医疗设备、食品机械、电动工具、园林机械、智能家居等电气自动化控制领域。

### ◆ 产品概述


本款驱动器适用于对直流无刷有霍尔电机进行转速控制，其最大的优点是在低速时总能控制电机保持最大转矩。另外还有调速方式多样，调速范围宽，功能齐全，硬软件保护完备等优势。

调速方式多样：可提供电位器调速，外部电压调速、外部 PWM 信号调速，CAN总线调速控制等。调速范围宽：支持调速的范围为 200rpm~20000rpm(两极电机)。功能齐全：具有使能、正反转、刹车及电机转速信号输入和报警输出等功能。硬软件保护完备：具有堵转保护，过压保护，欠压保护，过流保护，过温保护和霍尔信号故障报警功能。

### ◆ 机械结构尺寸图



### ◆ 驱动器安装尺寸图



## 无刷驱动器

## ◆ 功能参数

电源电压	额定工作电压: 24VDC (工作电压范围: 8V~30VDC)
工作电流	电机相电流连续: 3A, 峰值电流: 6A (环境温度25°C)
功率范围	≤80 W
调速范围	200rpm~20000rpm(两极电机)
适配电机	直流无刷带霍尔电机 ( 120°)
转速模式	霍尔速度闭环(默认), 开环模式(可选)
调速方式	出厂默认为外部电位器, 外部电压(0V~5V), 如需PWM信号调速或通信(CAN总线调速), 则需在出厂前进行配置为其中的一种。
保护功能	过压保护, 欠压保护, 过流保护, 过温保护, 软启动及霍尔信号故障报警。
工作环境	无腐蚀性、易燃、易爆、导电性气体、液体和粉尘。
散热方式	自然冷却或外加散热器。
外型尺寸	98*60*24.5 (单位:mm)

## ◆ 接口定义

接口	引脚名	引脚定义	使用说明
电源接口	VDC	直流8VDC~30VDC输入	接电源正极
	GND	电源地	接电源负极
电机接口	U	电机U相	接电机动力线---U相
	V	电机V相	接电机动力线---V相
	W	电机W相	接电机动力线---W相
	HU	霍尔信号U相	接电机霍尔线--- 霍尔HU
	HV	霍尔信号V相	接电机霍尔线--- 霍尔HV
	HW	霍尔信号W相	接电机霍尔线--- 霍尔HW
	E+5V	5 V电源输出 (最大提供200 mA)	接霍尔电源线正极
	GND	5V地	接霍尔电源线负极
控制信号接口	F/R	正反转控制	控制电机运行方向 (F/R悬空 CW方向运行) (F/R与GND短接, CCW方向运行)
	EN	使能控制	使能驱动器运行 (EN悬空 驱动器不能控制电机) (EN与GND短接, 驱动器使能)
	BRK	刹车控制	电子刹车抱死功能 (BRK悬空 电机运行) (BRK与GND短接, 电机轴立即抱死停机)
	GND	外部调速地线	
	SV	0~5 V模拟电压信号或PWM输入	调速控制端口
	+5V	5 V电源输出 (最大提供50 mA)	
	PG	作为电机速度脉冲输出	电机转速信号输出, 需要外接上拉电阻
	ALM	作为报警输出	报警信号输出, 需要外接上拉电阻
	CANH	CAN通信口	
	CANL	CAN通信口	
其他	PWR/ALM	指示灯	红灯闪烁1次 过压保护状态 红灯闪烁2次 欠压保护状态 红灯闪烁3次 过流保护状态 红灯闪烁4次 过温保护状态(70°C) 红灯闪烁5次 霍尔信号错误状态 红灯常亮 硬件错误 绿灯闪烁 无法达到目标速度



## BLD3610TC无刷驱动器



### ► 特点

- 带霍尔方波驱动，速度闭环，限流环控制；
- 调速范围宽，支持200rpm~20000rpm 的转速范围；
- 提供软启停功能，启动停止更为柔和，安全性更高；
- 电压输入范围：DC 12V~40V；
- 持续额定电流达 10 A，峰值电流可达 20 A；
- 支持外部电位器，外部电压及外部 PWM 信号调速；
- 调速线性度好，速度波动小；
- 提供过压、欠压、过流、过温、霍尔信号错误等保护报警功能；
- 支持 CAN2.0B 协议。



典型应用：本产品广泛应用于针织设备、医疗设备、食品机械、电动工具、园林机械、智能家居等电气自动化控制领域。

### ◆ 产品概述


本款驱动器适用于对直流无刷有霍尔电机进行转速控制，其最大的优点是在低速时总能控制电机保持最大转矩。另外还有调速方式多样，调速范围宽，功能齐全，硬软件保护完备等优势。

调速方式多样：可提供电位器调速，外部电压调速、外部 PWM 信号调速，CAN 总线调速控制等。调速范围宽：支持调速的范围为200rpm~20000rpm(两极电机)。功能齐全：具有使能、正反转、刹车及电机转速信号输入和报警输出等功能。硬软件保护完备：具有堵转保护，过压保护，欠压保护，过流保护，过温保护和霍尔信号故障报警功能。

### ◆ 机械结构尺寸图



### ◆ 驱动器安装尺寸图



## 无刷驱动器

## ◆ 功能参数


电源电压	额定工作电压: 36VDC (工作电压范围: 12VDC~40VDC)
工作电流	电机相电流连续: 10A, 峰值电流: 20A (环境温度25°C)
功率范围	≤400 W
调速范围	200rpm~20000rpm(两极电机)
适配电机	直流无刷带霍尔电机 ( 120°/240°)
转速模式	霍尔速度闭环(默认), 开环模式(可选)
调速方式	出厂默认为外部电位器, 外部电压(0V~5V), 如需PWM信号调速或通信(CAN总线调速), 则需在出厂前进行配置为其中的一种。
保护功能	过压保护, 欠压保护, 过流保护, 过温保护, 软启动及霍尔信号故障报警。
工作环境	无腐蚀性、易燃、易爆、导电性气体、液体和粉尘。
散热方式	自然冷却或外加散热器。
外型尺寸	150 * 82 * 26.5 (单位:mm)

## ◆ 接口定义

接口	引脚名	引脚定义	使用说明
电源接口	VDC	直流12VDC~40VDC输入	接电源正极
	GND	电源地	接电源负极
电机接口	U	电机U相	接电机动力线---U相
	V	电机V相	接电机动力线---V相
	W	电机W相	接电机动力线---W相
	HU	霍尔信号U相	接电机霍尔线--- 霍尔HU
	HV	霍尔信号V相	接电机霍尔线--- 霍尔HV
	HW	霍尔信号W相	接电机霍尔线--- 霍尔HW
	E+5V	5 V电源输出 (最大提供200 mA)	接霍尔电源线正极
	GND	5V地	接霍尔电源线负极
控制信号接口	F/R	正反转控制	控制电机运行方向 (F/R悬空 CW方向运行) (F/R与GND短接, CCW方向运行)
	EN	使能控制	使能驱动器运行 (EN悬空 驱动器不能控制电机) (EN与GND短接, 驱动器使能)
	BRK	刹车控制	电子刹车抱死功能 (BRK悬空 电机运行) (BRK与GND短接, 电机轴立即抱死停机)
	GND	外部调速地线	
	SV	0~5 V模拟电压信号或PWM输入	调速控制端口
	+5V	5 V电源输出 (最大提供50 mA)	
	PG	作为电机速度脉冲输出	电机转速信号输出, 需要外接上拉电阻
	ALM	作为报警输出	报警信号输出, 需要外接上拉电阻
其他	CAN	CAN通信口	
	PWR/ALM	指示灯	红灯闪烁1次 过压保护状态 红灯闪烁2次 欠压保护状态 红灯闪烁3次 过流保护状态 红灯闪烁4次 过温保护状态(70°C) 红灯闪烁5次 霍尔信号错误状态 红灯常亮 硬件错误 绿灯闪烁 无法达到目标速度



## BLD4815TC无刷驱动器



### ► 特点

- 本款驱动器利用霍尔信号做速度闭环控制，低速下也可以达到最大转矩；
- 调速范围宽，支持 200rpm~20000rpm 的转速范围；
- 提供软启停功能，启动停止更为柔和，安全性更高；
- 宽电压输入范围，适应 20V~55VDC 直流电源；
- 大电流驱动能力，持续额定电流达 15A，峰值电流可达 30A；
- 支持外部电位器，外部电压及外部 PWM 信号调速；
- 提供过压、欠压、过流、过温、霍尔信号错误等保护报警功能；
- 支持 CAN2.0B 协议。


典型应用：本产品广泛应用于针织设备、医疗设备、食品机械、电动工具、园林机械、智能家居等电气自动化控制领域。

### ◆ 产品概述


本款驱动器适用于对直流无刷有霍尔电机进行转速控制，其最大的优点是在低速时总能控制电机保持最大转矩。另外还有调速方式多样，调速范围宽，功能齐全，硬软件保护完备等优势。

调速方式多样：可提供电位器调速，外部电压调速、外部 PWM 信号调速，CAN 总线调速控制等。调速范围宽：支持调速的范围为 200~20000 rpm(两极电机)。功能齐全：具有使能、正反转、刹车及电机转速信号输入和报警输出等功能。硬软件保护完备：具有堵转保护，过压保护，欠压保护，过流保护，过温保护和霍尔信号故障报警功能。

### ◆ 机械结构尺寸图



### ◆ 驱动器安装尺寸图



## 无刷驱动器

### ◆ 功能参数

电源电压	额定工作电压: 48VDC (工作电压范围: 20VDC~55VDC)
工作电流	电机相电流连续: 15A, 峰值电流: 30A (环境温度25°C)
功率范围	≤825W
调速范围	200rpm~20000rpm(2极电机)
适配电机	直流无刷带霍尔电机 ( 120°)
转速模式	霍尔速度闭环(默认), 开环模式(可选)
调速方式	出厂默认为外部电位器, 外部电压(0V~5V), 如需PWM信号调速或通信(CAN总线调速), 则需在出厂前进行配置为其中的一种。
保护功能	过压保护, 欠压保护, 过流保护, 过温保护, 软启动及霍尔信号故障报警。
工作环境	无腐蚀性、易燃、易爆、导电性气体、液体和粉尘。
散热方式	自然冷却或外加散热器。
外型尺寸	150*82*45 (单位:mm)

### ◆ 接口定义

接口	引脚名	引脚定义	使用说明
电源接口	VDC	直流20VDC~60VDC输入	接电源正极
	GND	电源地	接电源负极
电机接口	U	电机U相	接电机动力线---U相
	V	电机V相	接电机动力线---V相
	W	电机W相	接电机动力线---W相
	HU	霍尔信号U相	接电机霍尔线--- 霍尔HU
	HV	霍尔信号V相	接电机霍尔线--- 霍尔HV
	HW	霍尔信号W相	接电机霍尔线--- 霍尔HW
	E+5V	5 V电源输出 (最大提供200 mA)	接霍尔电源线正极
	GND	5V地	接霍尔电源线负极
	F/R	正反转控制	控制电机运行方向 (F/R悬空 CW方向运行) (F/R与GND短接, CCW方向运行)
控制信号接口	EN	使能控制	使能驱动器运行 (EN悬空 驱动器不能控制电机) (EN与GND短接, 驱动器使能)
	BRK	刹车控制	电子刹车抱死功能 (BRK悬空 电机运行) (BRK与GND短接, 电机轴立即抱死停机)
	GND	外部调速地线	
	SV	0~5 V模拟电压信号或PWM输入	调速控制端口
	+5V	5 V电源输出 (最大提供50 mA)	
	PG	作为电机速度脉冲输出	电机转速信号输出, 需要外接上拉电阻
	ALM	作为报警输出	报警信号输出, 需要外接上拉电阻
	CAN	CAN通信口	
其他	PWR/ALM	指示灯	红灯闪烁1次 过流保护状态 红灯闪烁2次 过压保护状态 红灯闪烁3次 欠压保护状态 红灯闪烁4次 过温保护状态(80°C) 红灯闪烁5次 霍尔信号错误状态 红灯常亮 硬件错误 绿灯不亮 电源异常



## BLD4830TC无刷驱动器



### ► 特点

- 带霍尔方波驱动，速度闭环，限流环控制；
- 调速范围宽，支持 200rpm~48000rpm(2极电机) 的转速范围；
- 提供软启停功能，启动停止更为柔和，安全性更高；
- 电压输入范围：DC 10V~55V；
- 大电流驱动能力，持续额定电流达 30 A，峰值电流可达 60 A；
- 支持外部电位器，外部电压及外部 PWM 信号调速；
- 调速线性度好，速度波动小；
- 提供过压、欠压、过流、过温、霍尔信号错误等保护报警功能；
- 支持 RS485/CAN2.0B 协议。

**典型应用：**本款产品适合驱动持续工作电流在30A以下、额定电压范围在10V~55V之间的任何一款三相直流无刷霍尔电机。具有免维护、长寿命等优势。本产品广泛应用于针织设备、医疗设备、食品机械、电动工具、园林机械、智能家居等电气自动化控制领域。


### ◆ 产品概述

本款驱动器适用于对直流无刷有霍尔电机进行转速控制。另外还有调速方式多样，调速范围宽，功能齐全，硬软件保护完备等优势。

**调速方式多样：**可提供调压调速、外部PWM信号调速、CAN或RS485总线调速控制。调速范围宽：支持调速的范围为200rpm~48000rpm (2极电机)。功能齐全：具有使能、正反转、刹车及电机转速信号输出和报警灯等功能。硬软件保护完备：具有过压保护，欠压保护，过流保护，过温保护和霍尔信号故障报警功能。

### ◆ 机械结构尺寸图

### ◆ 驱动器安装尺寸图



## 无刷驱动器

## ◆ 功能参数

电源电压	额定工作电压: 48VDC (工作电压范围: 10VDC~55VDC)
工作电流	电机相电流连续: 30A, 峰值电流: 60A (环境温度25°C)
功率范围	≤1650 W
调速范围	200rpm~48000rpm(2极电机)
适配电机	直流无刷带霍尔电机 ( 120°)
转速模式	霍尔速度闭环(默认), 开环模式(可选)
调速方式	支持外部电位器调速及外部PWM信号调速
保护功能	过压保护, 欠压保护, 过流保护, 过温保护, 软启动及霍尔信号故障报警。
工作环境	无腐蚀性、易燃、易爆、导电性气体、液体和粉尘。
散热方式	自然冷却或外加散热器。
外型尺寸	150*97*52 (单位:mm)


## ◆ 接口定义

接口	引脚名	引脚定义	使用说明
电源接口	+	直流10VDC~55 VDC输入	接电源正极
	-	电源地	接电源负极
电机接口	PHU	电机U相	接电机动力线---U相
	PHV	电机V相	接电机动力线---V相
	PHW	电机W相	接电机动力线---W相
	H+	霍尔电源正	接霍尔电源线正极
	H-	霍尔电源负	接霍尔电源线负极
	Hu	霍尔信号U相	接电机霍尔线--- 霍尔HU
	Hv	霍尔信号V相	接电机霍尔线--- 霍尔HV
	Hw	霍尔信号W相	接电机霍尔线--- 霍尔HW
控制信号接口	FR	控制电机运行方向 正反转控制	(F/R悬空 CW方向运行) (F/R与+5V短接, CCW方向运行)
	EN	使能驱动器运行 使能控制	(EN悬空 驱动器不能控制电机 ) (EN与+5V短接, 驱动器使能)
	BRK	刹车控制	电子刹车抱死功能 (BRK悬空 电机运行) (BRK与+5V短接, 电机轴立即抱死停机)
	GND	外部调速地线	
	VR	0~5 V模拟电压信号	调速控制端口
	+5V	5 V电源输出	
	PG	电机速度脉冲输出	电机转速信号输出, 需要外接上拉电阻
	PWM/ALM	PWM输入或报警输出(二选一)	报警信号输出, 需要外接上拉电阻
拨码开关 (可选)	S1~S3	电流保护点选择	
	S4~S6	最大转速选择	
	S7	开闭环设置 (OFF: 闭环; ON: 开环)	
	S8	调速方式设置 (OFF: VR模拟量, ON: PWM)	
通讯接口 (可选)	CAN或RS485	CAN通讯, A: CANL; B: CANH RS485通讯: A: RS485B; B: RS485A	CAN通信或RS485通信接口需 根据驱动器通信接口而定
其他	LED-R	红色指示灯	红灯灭, 绿灯闪烁 无法达到给定速度 绿灯灭, 红灯闪烁1次 过压保护 绿灯灭, 红灯闪烁2次 欠压保护 绿灯灭, 红灯闪烁3次 过流保护 绿灯灭, 红灯闪烁4次 过温保护 绿灯灭, 红灯常亮 霍尔信号错误
	LED-G	绿色指示灯	



## FD430两相开环步进驱动器

### ► 特点




- 全新32位ARM技术
- 超低振动噪声
- 内置高细分设定范围为200-51200
- 参数上电自动整定功能
- 变电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 可驱动4, 6, 8线两相步进电机
- 光隔离差分信号输入
- 脉冲响应频率最高可达500KHz(出厂默认160KHz)
- 电流设定方便, 可在0.1-3.0A之间任意选择
- 驱动器供电电源输入, DC:+24V-50V
- 具有过压、欠压、过流等保护功能

典型应用: 适合各种中小型自动化设备和仪器, 例如: 雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

### ◆ 产品概述

FD430采用最新32位ARM数字处理技术, 驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术, 驱动器发热小, 电机振动小, 运行平稳。用户可以设置200~51200内的任意细分以及额定电流内的任意电流值, 能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置细分技术, 即使在低细分的条件下, 也能够达到高细分的效果, 低中高速运行都很平稳, 噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能, 能够针对不同电机自动生成最优运行参数, 最大限度发挥电机的性能。

### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

## ◆ FD430细分设置

细分	1	2	4	8	16	18	32	64	5	10	20	25	36	40	50	100
PU/Rev	200	400	800	1600	3200	3600	6400	12800	1000	2000	4000	5000	7200	8000	10000	20000
SW8	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SW7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW6	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

注：当SW5、SW6、SW7、SW8都为ON时，上位机可修改成任意细分200-51200。

## ◆ FD430电流设置

电流 RMS	0.1A	0.2A	0.3A	0.5A	0.6A	0.7A	0.8A	1.0A	1.2A	1.3A	1.5A	1.6A	1.7A	1.8A	2.0A	2.2A
SW4	ON	OFF														
SW3	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW2	ON	ON	OFF	OFF												
SW1	ON	OFF														


## ◆ 接口功能说明

标记符合	功能	说明
PWR	电源指示灯	通电时，绿色指示灯常亮。
ALARM	故障指示灯	3秒钟为闪烁的周期，闪烁的次数代表故障信息，1次为过流，2次为过压。
PU+	脉冲正输入端	输入信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
PU-	脉冲负输入端	下降沿有效，每当脉冲由高到变到低时电机走一步。
DR+	方向正输入端	方向信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
DR-	方向负输入端	用于改变电机方向。
ENA+	使能正输入端	使能信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
ENA-	使能负输入端	有效时电机释放，同时具有清除位置超差报警的功能。
A+/A-	电机线A相	电机A相引出线A+/A-
B+/B-	电机线B相	电机B相引出线B+/B-
V+/V-	电源输入端	驱动器供电电源输入，DC:+24V-50V



## FD556两相开环步进驱动器

### ► 特点




- 全新32位DSP技术
- 超低振动噪声
- 内置高细分设定范围为200~51200
- 参数上电自动整定功能
- 变电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 可驱动4, 6, 8线两相步进电机
- 光隔离差分信号输入
- 脉冲响应频率最高可达500KHz(出厂默认200KHz)
- 电流设定方便, 可在0.1~5.6A之间任意选择
- 驱动器供电电源输入, DC:+24V-50VDC
- 具有过压、欠压、过流等保护功能

典型应用: 适合各种中小型自动化设备和仪器, 例如: 雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

### ◆ 产品概述

FD556是公司新推出的数字式步进电机驱动器, 采用最新32位DSP数字处理技术, 驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术, 驱动器发热小, 电机振动小, 运行平稳。用户可以设置200~51200内的任意细分以及额定电流内的任意电流值, 能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术, 即使在低细分的条件下, 也能够达到高细分的效果, 低中高速运行都很平稳, 噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能, 能够针对不同电机自动生成最优运行参数, 最大限度发挥电机的性能。

### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

## ◆ FD556细分设置

细分	18	2	4	8	16	32	64	128	5	10	20	25	40	50	100	125
PU/Rev	3600	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	25000
SW8	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SW7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW6	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

注:当SW5、SW6、SW7、SW8都为ON时,上位机可修改成任意细分200-51200。

## ◆ FD556电流设置

电流Peak	Default	2.1A	2.7A	3.2A	3.8A	4.3A	4.9A	5.6A
电流RMS	Default	1.5A	1.9A	2.3A	2.7A	3.1A	3.5A	4.0A
SW3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
SW2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
SW1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
SW4	静态电流可用SW4拨码开关设定, OFF表示静态电流设为动态电流的一半, ON表示静态电流与动态电流相同。 一般用途中应将SW4设成OFF, 使得电机和驱动器的发热减少, 可靠性提高。脉冲串停止后约400ms左右电流自动减至一半左右(实际值的60%), 发热量理论上减至30%。							

注:当SW1、SW2、SW3设为OFF OFF OFF时,可以通过PC软件设定为所需电流,最大值为5.6A,分辨率为0.1A。不设置则默认电流为1.4A。

## ◆ 接口功能说明

标记符合	功能	说明
PWR	电源指示灯	通电时, 绿色指示灯常亮。
ALARM	故障指示灯	3秒钟为闪烁的周期, 闪烁的次数代表故障信息, 1次为过流, 2次为过压。
PU+	脉冲正输入端	输入信号正端, +5V~+24V均可驱动, 高于+24V需在PU-端接限流电阻。
PU-	脉冲负输入端	下降沿有效, 每当脉冲由高到变到低时电机走一步。
DR+	方向正输入端	方向信号正端, +5V~+24V均可驱动, 高于+24V需在PU-端接限流电阻。
DR-	方向负输入端	用于改变电机方向。
ENA+	使能正输入端	使能信号正端, +5V~+24V均可驱动, 高于+24V需在PU-端接限流电阻。
ENA-	使能负输入端	有效时电机释放, 同时具有清除位置超差报警的功能。
A+/A-	电机线A相	电机A相引出线A+/A-
B+/B-	电机线B相	电机B相引出线B+/B-
V+/V-	电源输入端	驱动器供电电源输入, DC:+24V-50V



## FD860两相开环步进驱动器



### ► 特点


- 全新32位DSP技术
- 超低振动噪声
- 内置高细分设定范围为200-51200
- 参数上电自动整定功能
- 变电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 可驱动4, 6, 8线两相步进电机
- 光隔离差分信号输入
- 脉冲响应频率最高可达500KHz(出厂默认200KHz)
- 电流设定方便, 可在2.1-7.2A之间任意选择
- 驱动器供电电源输入, AC:+24V-75VAC(交直流通用)
- 具有过压、欠压、过流等保护功能

典型应用: 适合各种中小型自动化设备和仪器, 例如: 雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。在用户期望小噪声、高速度的设备中应用效果特佳。

### ◆ 产品概述

FD860采用最新32位DSP数字处理技术, 驱动器控制算法采用先进的变电流技术和先进的变频技术, 驱动器发热小, 电机振动小, 运行平稳。用户可以设置200~51200内的任意细分以及额定电流内的任意电流值, 能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术, 即使在低细分的条件下, 也能够达到高细分的效果, 低中高速运行都很平稳, 噪音超小。驱动器内部集成了参数上电自动整定功能, 能够针对不同电机自动生成最优运行参数, 最大限度发挥电机的性能。

### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

### ◆ FD860细分设置

细分	2	4	8	16	32	64	128	256	5	10	20	25	40	50	100	200
PU/Rev	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	51200	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	40000
SW8	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SW7	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW6	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW5	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF

注:当SW5、SW6、SW7、SW8都为ON时,上位机可修改成任意细分200-51200。

### ◆ FD860电流设置

电流Peak	Default	3.08A	3.77A	4.45A	5.14A	5.83A	6.52A	7.20A
电流RMS	Default	2.57A	3.14A	3.71A	4.28A	4.86A	5.43A	6.00A
SW3	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW2	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW4	静态电流可用SW4拨码开关设定, OFF表示静态电流设为动态电流的一半, ON表示静态电流与动态电流相同。 一般用途中应将SW4设成OFF, 使得电机和驱动器的发热减少, 可靠性提高。脉冲串停止后约400ms左右电流自动减至一半左右(实际值的60%), 发热量理论上减至30%。							

注:当SW1、SW2、SW3设为OFF OFF OFF时,可以通过PC软件设定为所需电流,最大值为7.2A,分辨率为0.1A。不设置则默认电流为2.0A。

### ◆ 接口功能说明

标记符合	功能	说明
PWR	电源指示灯	通电时, 绿色指示灯常亮。
ALARM	故障指示灯	3秒钟为闪烁的周期, 闪烁的次数代表故障信息, 1次为过流, 2次为过压。
PU+	脉冲正输入端	输入信号正端, +5V~+24V均可驱动, 高于+24V需在PU-端接限流电阻。
PU-	脉冲负输入端	下降沿有效, 每当脉冲由高到变到低时电机走一步。
DR+	方向正输入端	方向信号正端, +5V~+24V均可驱动, 高于+24V需在PU-端接限流电阻。
DR-	方向负输入端	用于改变电机方向。
ENA+	使能正输入端	使能信号正端, +5V~+24V均可驱动, 高于+24V需在PU-端接限流电阻。
ENA-	使能负输入端	有效时电机释放, 同时具有清除位置超差报警的功能。
A+/A-	电机线A相	电机A相引出线A+/A-
B+/B-	电机线B相	电机B相引出线B+/B-
AC/AC	电源输入端	驱动器供电电源输入, AC:+24V-75VAC (交直通用)



## CL2205脉冲型闭环步进驱动器

### ► 特点




- 采用32位电机控制专用DSP芯片和优化的闭环控制技术
- 输入电压24VDC~50VDC，推荐工作电压36V/48V
- 连续输出有效电流最大值2.0A,可驱动42及以下系列闭环步进电机
- 输入信号电平5V-24V兼容,最高脉冲响应频率可达500KHz (出厂默认200KHz)
- 脉冲, 方向和使能信号差分输入, 兼顾差分、共阴、共阳接法
- 输出信号共阴接法, 报警、到位、Z信号、刹车控制, 其中到位和Z信号拨码可设
- 细分拨码设定(200-51200),细分拨码全为ON时上位机可修改任意细分
- 单双脉冲、开闭环模式选择、指令平滑时间拨码可设
- 具有过压、欠压、过流和位置超差等保护功能
- 运行平稳, 电机噪音小, 超调小, 位置跟踪误差小

典型应用: 广泛应用于各种中小型自动化设备和仪器, 例如: 电子加工设备、3C非标自动化设备、锁螺丝机、剥线机、绕线机、端子机、激光机、打标机、喷绘机、中小型雕刻机、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。

### ◆ 产品概述

CL2205脉冲型闭环步进驱动器, 采用最新的32位电机控制专用DSP芯片和优化的闭环控制技术, 通过智能调节电流, 减小电机振动, 有效降低电机发热, 延长电机寿命; 高速力矩衰减远低于普通开环驱动器, 可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率, 从而提升机器的加工效率和精度。驱动器内置的到位、报警、抱闸输出信号, 方便客户进行监测和控制, 位置超差报警功能保证了加工设备的安全运行。两组10位拨码可以进行多项常用功能设置, 包括单双脉冲、开闭环模式选择、指令平滑时间等, 使得调试更加便捷。致力于为客户提供高性价比的电机控制解决方案。

### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

## ◆ CL2205拨码设置

细分	2	4	8	16	32	64	128	256	5	10	20	25	40	50	100	200								
PU/Rev	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	51200	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	40000								
SW10	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF								
SW9	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF								
SW8	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF								
SW7	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF								
SW6	脉冲指令平滑滤波时间:			OFF	Default	ON	3ms			OFF	12ms		ON	40ms										
SW5				OFF		OFF				ON			ON											
SW4	PEND/Z功能选择: OFF:PEND到位信号输出 ON:Z信号输出																							
SW3	开闭环算法选择: OFFCLOSE闭环算法 ON:OPEN开环算法																							
SW2	电机旋转方向: OFF:CCW ON:CW																							
SW1	单双脉冲选择: OFF:PU&DR ON:CW&CCW																							

## ◆ 接口功能说明

标记符合	功能	说明
PWR	电源指示灯	通电时，绿色指示灯常亮。
ALARM	故障指示灯	5秒钟为闪烁的周期，闪烁的次数代表故障信息，1次为过流，2次为过压，3次为欠压，5次为位置超差。
PU+	脉冲正输入端	输入信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
PU-	脉冲负输入端	下降沿有效，每当脉冲由高到变到低时电机走一步。
DR+	方向正输入端	方向信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
DR-	方向负输入端	用于改变电机方向。
MF+	使能正输入端	使能信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
MF-	使能负输入端	有效时电机释放，同时具有清除位置超差报警的功能。
ALM	报警信号输出端	当出现过流、过压、欠压、位置超差等报警时，报警信号有效(输出光耦导通)，ALM接上拉电阻到输出电源正极，COM-接输出电源负极，最大驱动电流50mA。
PEND/Z	到位/Z信号输出端	SW4为OFF时，到位信号输出，驱动器走完给定脉冲时，到位信号有效(输出光耦导通)。SW4为ON时，电机转一圈，有1个Z信号输出。该接口接上拉电阻到输出电源正极，COM-接输出电源负极，最大驱动电流50mA。
BRK	刹车控制信号端	驱动器上电遵循时序逻辑控制刹车信号，刹车信号控制刹车电机打开的时序，接法见详细说明书，最大驱动电流100mA。
COM-	输出信号公共地	输出信号的公共地端。
+5V/GND	编码器电源/地	接编码器信号的5V供电电源和地
EZ+/EZ-	编码器Z相差分输入	接编码器Z相信号的正输入/负输入
EB+/EB-	编码器B相差分输入	接编码器B相信号的正输入/负输入
EA+/EA-	编码器A相差分输入	接编码器A相信号的正输入/负输入
A+/A-	电机线A相	电机A相引出线A+/A-
B+/B-	电机线B相	电机B相引出线B+/B-
V+/V-	电源输入端	驱动器供电电源输入，DC:+24V-50V

- ◆ 注意：1、请保证电机及编码器接线正确，否则驱动器上电接收脉冲信号后会出现位置超差报警。  
2、电机安装时，严禁敲击电机后盖，以免损坏编码器。



## CL2505脉冲型闭环步进驱动器

### ► 特点




- 采用32位电机控制专用DSP芯片和优化的闭环控制技术
- 输入电压24VDC~50VDC，推荐工作电压36V/48V
- 连续输出有效电流最大值5.0A,可驱动57、60系列闭环步进电机
- 输入信号电平5V-24V兼容,最高脉冲响应频率可达500KHz (出厂默认200KHz)
- 脉冲, 方向和使能信号差分输入, 兼顾差分、共阴、共阳接法
- 输出信号共阴接法, 报警、到位、Z信号、刹车控制, 其中到位和Z信号拨码可设
- 细分拨码设定(200-51200),细分拨码全为ON时上位机可修改任意细分
- 单双脉冲、开闭环模式选择、指令平滑时间拨码可设
- 具有过压、欠压、过流和位置超差等保护功能
- 运行平稳, 电机噪音小, 超调小, 位置跟踪误差小

典型应用: 广泛应用于各种中小型自动化设备和仪器, 例如: 电子加工设备、3C非标自动化设备、锁螺丝机、剥线机、绕线机、端子机、激光机、打标机、喷绘机、中小型雕刻机、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。

### ◆ 产品概述

CL2505脉冲型闭环步进驱动器, 采用最新的32位电机控制专用DSP芯片和优化的闭环控制技术, 通过智能调节电流, 减小电机振动, 有效降低电机发热, 延长电机寿命; 高速力矩衰减远低于普通开环驱动器, 可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率, 从而提升机器的加工效率和精度。驱动器内置的到位、报警、抱闸输出信号, 方便客户进行监测和控制, 位置超差报警功能保证了加工设备的安全运行。两组10位拨码可以进行多项常用功能设置, 包括单双脉冲、开闭环模式选择、指令平滑时间等, 使得调试更加便捷。致力于为客户提供高性价比的电机控制解决方案。

### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

## ◆ CL2505拨码设置

细分	2	4	8	16	32	64	128	256	5	10	20	25	40	50	100	200									
PU/Rev	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	51200	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	40000									
SW10	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF									
SW9	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF									
SW8	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF									
SW7	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF									
SW6	脉冲指令平滑滤波时间:			OFF	Default	ON	3ms			OFF	12ms			ON	40ms										
SW5				OFF		OFF				ON															
SW4	PEND/Z功能选择: OFF:PEND到位信号输出 ON:Z信号输出																								
SW3	开闭环算法选择: OFFCLOSE闭环算法 ON:OPEN开环算法																								
SW2	电机旋转方向: OFF:CCW ON:CW																								
SW1	单双脉冲选择: OFF:PU&DR ON:CW&CCW																								

## ◆ 接口功能说明

标记符合	功能	说明
PWR	电源指示灯	通电时，绿色指示灯常亮。
ALARM	故障指示灯	5秒钟为闪烁的周期，闪烁的次数代表故障信息，1次为过流，2次为过压，3次为欠压，5次为位置超差。
PU+	脉冲正输入端	输入信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
PU-	脉冲负输入端	下降沿有效，每当脉冲由高到变到低时电机走一步。
DR+	方向正输入端	方向信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
DR-	方向负输入端	用于改变电机方向。
MF+	使能正输入端	使能信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
MF-	使能负输入端	有效时电机释放，同时具有清除位置超差报警的功能。
ALM	报警信号输出端	当出现过流、过压、欠压、位置超差等报警时，报警信号有效(输出光耦导通)，ALM接上拉电阻到输出电源正极，COM-接输出电源负极，最大驱动电流50mA。
PEND/Z	到位/Z信号输出端	SW4为OFF时，到位信号输出，驱动器走完给定脉冲时，到位信号有效(输出光耦导通)。SW4为ON时，电机转一圈，有1个Z信号输出。该接口接上拉电阻到输出电源正极，COM-接输出电源负极，最大驱动电流50mA。
BRK	刹车控制信号端	驱动器上电遵循时序逻辑控制刹车信号，刹车信号控制刹车电机打开的时序，接法见详细说明书，最大驱动电流100mA。
COM-	输出信号公共地	输出信号的公共地端。
+5V/GND	编码器电源/地	接编码器信号的5V供电电源和地
EZ+/EZ-	编码器Z相差分输入	接编码器Z相信号的正输入/负输入
EB+/EB-	编码器B相差分输入	接编码器B相信号的正输入/负输入
EA+/EA-	编码器A相差分输入	接编码器A相信号的正输入/负输入
A+/A-	电机线A相	电机A相引出线A+/A-
B+/B-	电机线B相	电机B相引出线B+/B-
V+/V-	电源输入端	驱动器供电电源输入，DC:+24V-50V

- ◆ 注意：1、请保证电机及编码器接线正确，否则驱动器上电接收脉冲信号后会出现位置超差报警。  
2、电机安装时，严禁敲击电机后盖，以免损坏编码器。



## CL2608脉冲型闭环步进驱动器

### ► 特点




- 采用32位电机控制专用DSP芯片和优化的闭环控制技术
- 输入电压20VAC~80VAC或30VDC-110VDC
- 连续输出有效电流最大值6.0A,可驱动60、86系列闭环步进电机
- 输入信号电平5V-24V兼容,最高脉冲响应频率可达500KHz (出厂默认200KHz)
- 脉冲, 方向和使能信号差分输入, 兼顾差分、共阴、共阳接法
- 输出信号共阴接法, 报警、到位、Z信号、刹车控制, 其中到位和Z信号拨码可设
- 细分拨码设定(200-51200),细分拨码全为ON时上位机可修改任意细分
- 单双脉冲、开闭环模式选择、指令平滑时间拨码可设
- 具有过压、欠压、过流和位置超差等保护功能
- 运行平稳, 电机噪音小, 超调小, 位置跟踪误差小

典型应用: 广泛应用于各种中小型自动化设备和仪器, 例如: 电子加工设备、3C非标自动化设备、锁螺丝机、剥线机、绕线机、端子机、激光机、打标机、喷绘机、中小型雕刻机、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。

### ◆ 产品概述

CL2608脉冲型闭环步进驱动器, 采用最新的32位电机控制专用DSP芯片和优化的闭环控制技术, 通过智能调节电流, 减小电机振动, 有效降低电机发热, 延长电机寿命; 高速力矩衰减远低于普通开环驱动器, 可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率, 从而提升机器的加工效率和精度。驱动器内置的到位、报警、抱闸输出信号, 方便客户进行监测和控制, 位置超差报警功能保证了加工设备的安全运行。两组10位拨码可以进行多项常用功能设置, 包括单双脉冲、开闭环模式选择、指令平滑时间等, 使得调试更加便捷。致力于为客户提供高性价比的电机控制解决方案。

### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

## ◆ CL2608拨码设置

细分	2	4	8	16	32	64	128	256	5	10	20	25	40	50	100	200									
PU/Rev	400	800	1600	3200	6400	12800	25600	51200	1000	2000	4000	5000	8000	10000	20000	40000									
SW10	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF									
SW9	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF									
SW8	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF									
SW7	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF									
SW6	脉冲指令平滑滤波时间:			OFF	Default	ON	3ms			OFF	12ms			ON	40ms										
SW5				OFF		OFF				ON															
SW4	PEND/Z功能选择: OFF:PEND到位信号输出 ON:Z信号输出																								
SW3	开闭环算法选择: OFFCLOSE闭环算法 ON:OPEN开环算法																								
SW2	电机旋转方向: OFF:CCW ON:CW																								
SW1	单双脉冲选择: OFF:PU&DR ON:CW&CCW																								

## ◆ 接口功能说明

标记符合	功能	说明
PWR	电源指示灯	通电时，绿色指示灯常亮。
ALARM	故障指示灯	5秒钟为闪烁的周期，闪烁的次数代表故障信息，1次为过流，2次为过压，3次为欠压，5次为位置超差。
PU+	脉冲正输入端	输入信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
PU-	脉冲负输入端	下降沿有效，每当脉冲由高到变到低时电机走一步。
DR+	方向正输入端	方向信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
DR-	方向负输入端	用于改变电机方向。
MF+	使能正输入端	使能信号正端，+5V~+24V均可驱动，高于+24V需在PU-端接限流电阻。
MF-	使能负输入端	有效时电机释放，同时具有清除位置超差报警的功能。
ALM	报警信号输出端	当出现过流、过压、欠压、位置超差等报警时，报警信号有效(输出光耦导通)，ALM接上拉电阻到输出电源正极，COM-接输出电源负极，最大驱动电流50mA。
PEND/Z	到位/Z信号输出端	SW4为OFF时，到位信号输出，驱动器走完给定脉冲时，到位信号有效(输出光耦导通)。SW4为ON时，电机转一圈，有1个Z信号输出。该接口接上拉电阻到输出电源正极，COM-接输出电源负极，最大驱动电流50mA。
BRK	刹车控制信号端	驱动器上电遵循时序逻辑控制刹车信号，刹车信号控制刹车电机打开的时序，接法见详细说明书，最大驱动电流100mA。
COM-	输出信号公共地	输出信号的公共地端。
+5V/GND	编码器电源/地	接编码器信号的5V供电电源和地
EZ+/EZ-	编码器Z相差分输入	接编码器Z相信号的正输入/负输入
EB+/EB-	编码器B相差分输入	接编码器B相信号的正输入/负输入
EA+/EA-	编码器A相差分输入	接编码器A相信号的正输入/负输入
A+/A-	电机线A相	电机A相引出线A+/A-
B+/B-	电机线B相	电机B相引出线B+/B-
V+/V-	电源输入端	驱动器供电电源输入，20VAC~80VAC或30VDC-110VDC

- ◆ 注意：1、请保证电机及编码器接线正确，否则驱动器上电接收脉冲信号后会出现位置超差报警。  
2、电机安装时，严禁敲击电机后盖，以免损坏编码器。



## iFD42脉冲型开环步进一体机

### ► 特点




- 采用32位电机控制专用DSP芯片和优化的开环矢量控制技术
- 输入电压16VDC~30VDC，推荐工作电压24V
- 连续输出峰值电流最大值2.5A
- 脉冲信号电平仅支持5V，差分输入，共阴接法
- 控制指令最大脉冲频率为500KHz
- 具有过压、欠压、过流、过温等保护功能
- 内置微细分技术
- 静止时电流自动减半
- 运行平稳，电机噪音小

典型应用：广泛应用于各种中小型自动化设备和仪器，例如：电子加工设备、3C非标自动化设备、锁螺丝机、剥线机、绕线机、端子机、激光机、打标机、喷绘机、中小型雕刻机、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。

### ◆ 产品概述

采用32位ARM数字处理技术，内置微细分和中频振动抑制技术，有效提升电机运行平稳性、减小发热等。细分和电流可通过拨码设置，接口定义简单，致力于为客户提供高性价比的一体机控制解决方案。


### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

### ◆ 拨码设置

采用6位拨码开关设定最小电流和细分数，详细描述如下：



SW5、SW6设置驱动器最小电流

电流	SW6	SW5
0.5A	ON	ON
1A	ON	OFF
1.5A	OFF	ON
2A	OFF	OFF

细分拨码SW2、SW3、SW4：如下图拨码细分表，客户可通过拨码设置所需的细分

Pulse/rev	SW4	SW3	SW2
400	ON	ON	ON
800	ON	ON	OFF
1600	ON	OFF	ON
3200	ON	OFF	OFF
6400	OFF	ON	ON
12800	OFF	ON	OFF
25600	OFF	OFF	ON
51200	OFF	OFF	OFF

### ◆ 控制端口 (JST B08B-PASK 8引脚)

引脚号	信号	功能	说明
1	DR+	方向	悬空或接地正转，接5V反转
2	PU+	脉冲正输入端	4.5V~5.5V电平信号
3	MF+	使能	悬空或接地电机使能，接5V电机释放
4	AR	告警清除	脉冲清除位置超差告警
5	IGND	输入信号地	1/2/3/4管脚共阴地
6	ALM	告警输出	高为正常低为告警
7	NC		
8	OGND	输出信号地	6/7管脚共阴地

◆ 注意：远离拨码开关的引脚为1脚，接近开关的引脚为8脚

### ◆ 电源端口 (JST B06B-XASK 6引脚)

引脚号	信号	功能说明
1	V+	电源输入正端，输入电压为16~30Vdc
2	V-	电源输入负端
3	NC	
4	NC	
5	NC	
6	NC	



## iCL42脉冲型闭环步进一体机

### ► 特点




- 采用32位电机控制专用DSP芯片和优化的闭环矢量控制技术
- 输入电压16VDC~30VDC，推荐工作电压24V
- 连续输出峰值电流最大值2.5A
- 脉冲信号电平仅支持5V，差分输入，共阴接法
- 控制指令最大脉冲频率为500KHz
- 具有过压、欠压、过流、过温等保护功能
- 内置微细分技术
- 静止时电流自动减半
- 运行平稳，电机噪音小

典型应用：广泛应用于各种中小型自动化设备和仪器，例如：电子加工设备、3C非标自动化设备、锁螺丝机、剥线机、绕线机、端子机、激光机、打标机、喷绘机、中小型雕刻机、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。

### ◆ 产品概述

采用32位ARM数字处理技术，内置微细分和中频振动抑制技术，有效提升电机运行平稳性、减小发热等。细分和电流可通过拨码设置，接口定义简单，致力于为客户提供高性价比的一体机控制解决方案。


### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

### ◆ 拨码设置

采用6位拨码开关设定最小电流和细分数，详细描述如下：



SW5、SW6设置驱动器最小电流

电流	SW6	SW5
0.5A	ON	ON
1A	ON	OFF
1.5A	OFF	ON
2A	OFF	OFF

细分拨码SW2、SW3、SW4：如下图拨码细分表，客户可通过拨码设置所需的细分

Pulse/rev	SW4	SW3	SW2
400	ON	ON	ON
800	ON	ON	OFF
1600	ON	OFF	ON
3200	ON	OFF	OFF
6400	OFF	ON	ON
12800	OFF	ON	OFF
25600	OFF	OFF	ON
51200	OFF	OFF	OFF

### ◆ 控制端口 (JST B08B-PASK 8引脚)

引脚号	信号	功能	说明
1	DR+	方向	悬空或接地正转，接5V反转
2	PU+	脉冲正输入端	4.5V~5.5V电平信号
3	MF+	使能	悬空或接地电机使能，接5V电机释放
4	AR	告警清除	脉冲清除位置超差告警
5	IGND	输入信号地	1/2/3/4管脚共阴地
6	ALM	告警输出	高为正常低为告警
7	NC		
8	OGND	输出信号地	6/7管脚共阴地

◆ 注意：远离拨码开关的引脚为1脚，接近开关的引脚为8脚

### ◆ 电源端口 (JST B06B-XASK 6引脚)

引脚号	信号	功能说明
1	V+	电源输入正端，输入电压为16~30Vdc
2	V-	电源输入负端
3	NC	
4	NC	
5	NC	
6	NC	



## iFD57脉冲型开环步进一体机



### ► 特点


- 采用32位电机控制专用DSP芯片和优化的开环矢量控制技术
- 输入电压16VDC~30VDC，推荐工作电压24V
- 连续输出峰值电流最大值5A
- 脉冲信号电平仅支持5V，差分输入，共阴接法
- 控制指令最大脉冲频率为500KHz
- 具有过压、欠压、过流、过温等保护功能
- 内置微细分技术
- 静止时电流自动减半
- 运行平稳，电机噪音小

典型应用：广泛应用于各种中小型自动化设备和仪器，例如：电子加工设备、3C非标自动化设备、锁螺丝机、剥线机、绕线机、端子机、激光机、打标机、喷绘机、中小型雕刻机、自动抓取设备、专用数控机床、包装设备和机器人等。

### ◆ 产品概述

采用32位ARM数字处理技术，内置微细分和中频振动抑制技术，有效提升电机运行平稳性、减小发热等。细分和电流可通过拨码设置，接口定义简单，致力于为客户提供高性价比的一体机控制解决方案。


### ◆ 机械结构尺寸图



## 步进驱动器

### ◆ 拨码设置

ICL57采用6位拨码开关设定最小电流和细分数。详细描述如下：



SW4、SW5设置驱动器最小电流

电流	SW5	SW4
0.7A	ON	ON
1.4A	ON	OFF
2.1A	OFF	ON
2.8A	OFF	OFF

细分拨码SW1、SW2、SW3：如下图拨码细分表，客户可通过拨码设置所需的细分

Pulse/rev	SW3	SW2	SW1
400	ON	ON	ON
800	ON	ON	OFF
1600	ON	OFF	ON
3200	ON	OFF	OFF
6400	OFF	ON	ON
12800	OFF	ON	OFF
25600	OFF	OFF	ON
51200	OFF	OFF	OFF

### ◆ 控制端口 (JST B08B-PASK 8引脚)

引脚号	信号	功能	说明
1	PU+	脉冲正输入端	4.5V~5.5V电平信号
2	DR+	方向	悬空或接地正转, 接5V反转
3	MF+	使能	悬空或接地电机使能, 接5V电机释放
4	NC	未使用	-
5	IGND	输入信号地	1/2/3/4管脚共阴地
6	ALM	告警输出	低为正常高为告警
7	PEND	未使用	-
8	OGND	输出信号地	6/7管脚共阴地

◆ 注意：远离拨码开关的引脚为1脚，接近开关的引脚为8脚

### ◆ 电源端口 (JST B06B-XASK 6引脚)

引脚号	信号	功能说明
1	V+	电源输入正端，输入电压为16~30Vdc
2	V-	电源输入负端
3	NC	
4	NC	
5	NC	
6	NC	



# 责任 诚信 共赢

Responsibility Integrity and Win-win

## 常州富兴机电有限公司

地址:江苏省常州市新北区昆仑路69号

电话:+86-519-85132957

传真:+86-519-85132956

邮箱:info@fullingmotor.com



微信公众号



公司主页



抖音